

... seit über 40 Jahren +



KRASO[®]
EINFACH + DICHT

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

4.18-MA.DE-v1.0-06.26-SB.DK



KRASO[®]

Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter
Montageanleitung



KRASO® Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter

inkl. Bajonettanschluss mit Überwurfmutter und Verdrehsicherung, Schlauchadapter zum Anschluss von **KRASO®** FLS, PE-Wellrohren oder PVC- und PP-Rohren an **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150. In Verbindung mit **KRASO®** FLS druckwasserdicht bis 2,5 bar.

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Aufkleber der **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150 entfernen.
2. Mithilfe des **KRASO®** Y-Schlüssels den KDS 150 Verschlussdeckel in Pfeilrichtung lösen.
3. **KRASO®** Kabeldurchführung KDS inklusive Bajonettaufnahme reinigen.
4. **KRASO®** Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter fest in die Bajonettaufnahme drehen.
5. Rote Überwurfmutter des **KRASO®** Systemdeckels KDS 150 mit Schlauchadapter in Pfeilrichtung festdrehen, bis diese auf dem Rahmen vollständig aufliegt.
6. **KRASO®** FLS - Flexibles Leerrohr-System bis zur Mitte in den Schlauchverbinder führen.
7. Edelstahlbänder mit Steckschlüssel (SW 13) mit einem Drehmoment von 7 Nm anziehen.

