

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



KRASO[®]


Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

4.22-MA.DE-v1.0-10.25-SB.DK



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**



KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch

KRASO® Systemdeckel KDS 90 inklusive Schrumpfschlauch

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Mithilfe des **KRASO®** Y-Schlüssels den KDS 90 Verschlussdeckel in Pfeilrichtung lösen.
2. **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 inklusive Bajonettaufnahme reinigen.
3. **KRASO®** Systemdeckel KDS 90 fest in die Bajonettaufnahme drehen.
4. Den **KRASO®** Systemdeckel KDS 90 im Uhrzeigersinn festdrehen, bis dieser im Rahmen anliegt.
5. Medienleitung einführen.
6. Warmschrumpfschlauch bis zum Anschlag über die Medienleitung führen.
7. Warmschrumpfschlauch rundherum mit Hilfe eines Heißluftföhns anschrumpfen.

